

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
1	藍住東小学校	藍住町勝瑞 成長・東勝地・正喜地境交差点	信号のない交差点。車の通行量が非常に多いうえ、見通しも悪く、スピードを出している車が多い。通学路として児童の横断が多い場所でもあり、保護者から信号機の設置を願う声が非常に多い。
2	藍住東小学校	藍住町勝瑞 成長・正喜地境三叉路 (上記交差点南100m)	信号のない三叉路。横断歩道はあるが、車の通行量が非常に多いうえ、見通しも悪く、スピードを出している車が多い。通学路として児童の横断が多い場所でもある。
3	藍住東小学校	藍住町勝瑞正喜地 県道徳島北灘線から分岐し 勝瑞城館跡へ抜ける道路 分岐点を南から北進して初めの交差点	交通量が多く、スピードを出している車も多い。道路を横断して渡る児童がいるが、近くに横断歩道がなく危険。横断歩道の設置が望まれる。
4	藍住東小学校	藍住町勝瑞東勝地 さいとう不動産横三差路	見通しの悪いカーブで車がスピードを出している。近くの横断歩道まで歩道のない側を通り児童は登校している。交通量も多く危険。
5	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 東小学校南 小林治療院前交差点	南北方向の横断歩道はあるが、東西の横断歩道がない。道路東側の住宅から、学校側の歩道へ登下校で小学生は横断するため、横断歩道の設置を望む。また、中学生も横断して登下校しているものも多い。南北方向の横断歩道も消えて見えなくなっている。歩道の段差も大きい。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
6	藍住東小学校	藍住町勝瑞西勝地 株式会社ARKS前信号南三差路	カーブミラーはあるが見通しが非常に悪く、道幅も狭い。車も自転車もよく通りスピードも出ている。
7	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 株式会社ARKS前点滅信号より南の住宅地へ抜ける道路	近年学校西側で住宅が増えており、児童の通学路として利用している。住宅地から出てくる道との交差点が見通しが悪く危険。中学生も登下校でよく住宅地の道を利用している。 側溝にも隙間があり、子どもが足を落とし込む危険がある。
8	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 理容サミット前交差点	県道徳島北灘線の交通量の多い交差点だが、信号機なし。小学生は登下校では横断していないが、中学生が登下校時横断する。なお、小学生も普段の生活では利用しており、信号機の設置が望まれる。
9	藍住東小学校	藍住町勝瑞字東勝地 さいとう不動産東～橋歯科の町道	勝瑞駅方面への抜け道として朝の通勤通学時間帯には自動車、自転車の通行も多い。道幅が狭く、スピードを出す車もあり危険。
10	藍住東小学校	藍住町勝瑞字東勝地 麵処みのり西～勝瑞駅の町道	勝瑞駅方面への抜け道として朝の通勤通学時間帯には自動車、自転車の通行も多い。横断歩道はあっても、道幅も狭く危険。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
11	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 クリーニングさたけ前交差点	東中方面から県道徳島北灘線への抜け道として車の通行が増加。見通しが悪く危険。児童の横断ポイントでもあり、信号機の設置を望む声がある。
12	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 幸島団地北側道路	東中方面から県道徳島北灘線への抜け道として車の通行が増加。スピードを出している車も多い。注意喚起の表示等の設置を望む。
13	藍住東小学校	藍住町勝瑞西地 乙瀬東新田の住宅南の交差点	交差点近くに大型のごみ置き場があり、北側の住宅（川崎橋方面）からの歩行者は見えにくくなる。東西を走る車も多く、危険である。横断歩道もない。ごみ置き場をもう少し西側に移動するなど安全対策を望む。
14	藍住東小学校	藍住町勝瑞正喜地 県道徳島北灘線からの分岐点	押しボタン信号はあるが、歩行者の信号がなく、県道に沿っての道路の横断が危険。
15	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校西	学校西側の住宅のブロック塀が宅地と道路との高低差もあり高い。学校出入口付近でもあり、危険。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
16	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校北 KSプランニング徳島工場入口	KSプランニング入口のブロック塀が通学路に面しており、高さも高い。 草の手入れもされていない。
17	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校北 藍住セレモニー～学校への道路	道路の幅が狭くブロック塀と生垣に挟まれ見通しも悪い。木が生い茂って道路にかかり、通行の邪魔になることもある。
18	藍住東小学校	藍住町勝瑞字西勝地 徳島北灘線 武田石油より北	道路の幅が狭く、民家のブロック塀が両側にある。
19	藍住東小学校	勝藍住町勝瑞字東勝地 勝瑞城館跡東側	勝瑞城館跡のブロック塀が歩道に面しており危険。
20	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 プラスクリーニング東 民家ブロック塀	東幼稚園方面からの児童の通行量の多い通学路。歩道に民家のブロック塀が面しており、危険。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
21	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校東 通用門出入口付近	駐車場への通用門の出入口付近の見通しが悪い。通用門を出たところには横断歩道があるが、歩道がなくなったところがあり、危険。登下校時には立哨指導をしている。横断歩道も見えにくくなってきている。
22	藍住東小学校	藍住町勝瑞 勝瑞城館跡東側道路～見性寺西側道路	交通量の多い道路だが、街灯がなく夕方から夜は真っ暗になる。
23	藍住東小学校	藍住町勝瑞 南陽神社南道路	道幅が狭く、車が通ると危険。人通りが少なく、夕方が来ると暗い。
24	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 東小学校西側町道 東小学校職員駐車場入り口付近の側溝コンクリート蓋	側溝コンクリート蓋が割れている。応急処置として鉄板を設置しているが、鉄板のずれや冬場の凍結等で危険。
25	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 プラスクリーニング前交差点	登下校時には地域の見守り隊の協力を得ながら、立哨指導をしているが、朝は交通量が多く、横断時には危険が伴う。また、車両用の信号に重なるように電線が張られている(特に北向き)ので、視認性が悪い。最近、追突事故もあった模様。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
26	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 たとみ酒店前三叉路	西から東に向かう高校生の自転車通学路になっている。見通しが悪く、昨年度、南から通学している児童との接触事故があった。
27	藍住東小学校	藍住町勝瑞正喜地 徳島市・北島町との境一帯	幅員が狭く、見通しの悪い道が多くある。また、蓋や柵のない水尾川もあり、通学に危険が伴う可能性がある。新興住宅地なので、今後、本校に通学する児童の増加も見込まれる。
28	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 藍住ニュータウン路地	全ての角にカーブミラーがなく、見通しが悪い。特に朝夕は、車・バイクがスピードを出して通行しており、非常に危険。歩道の設置等、道路の改修を望む声あり。
29	藍住東小学校	藍住町勝瑞西勝地 村上工務店付近の道路	水路があり道が狭い上に、通行量が多い。
30	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 徳島市応神町との境の道路	道が広く、通行量が多い。一方、路肩には水路があり、子どもが転落する危険がある。また、水たまりもあり、大きくよけないといけないため、よけた車が子どもに接近し、危険。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
31	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 中央公園付近	路上駐車が複数台あり，危険がある。
32	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 八坂神社付近	歩道がなく危険。歩道があるところも，車が通ると道幅が狭くなる。
33	藍住東小学校	藍住町勝瑞若宮 立哨箇所K	車の通行量が多く，登下校に危険がある。
34	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 緑が丘団地の路地	見通しが悪く，西から東へ通行，また左折する際に前から来る車が見えない。（スピードを落とさない車がほとんど）
35	藍住東小学校	藍住町勝瑞新田 日亜化学鳴門工場横から県道14号交差点に至るまでの道路	ガードレールがない上，歩道が狭く，通学するのに危険である。スピードを出して通る車も多い。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
36	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長・東勝地の境 東幼東側の三叉路	道幅が狭く、カーブミラーはあるが危険。
37	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 東小西側（成長191番地）付近の道路	舗装された遊歩道があるが、雨の日や雪の日などはよく滑る。
38	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 株式会社ARKSと愛日ハイツ間の道路	側溝に子どもが足を落とし込む程度の隙間がある。ぐらつきもあり危険。
39	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 藍住東小北西側の通路	草が茂っており、通行の邪魔になっている。
40	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 吉田行政書士事務所横のあぜ道	地域住民の生活道となっているが、徳島・北灘線を通行する車からは、建物の影で見通しが悪く、急に飛び出すと衝突する危険がある。