

令和5年度 通学路交通安全プログラム ハード対策箇所一覧

| 学校名<br>学校番号 | 場 所                            | 概 要   | 合同点検結果<br>(※ハード対策のみ記載)                                     | 通学路安全推進連絡協議会での<br>協議結果 |
|-------------|--------------------------------|---|--|------------------------|
| 江原北小<br>1   | 落合橋と国道193号の交差点付近               | 歩道に段差があり、通学生、障がい者等が転倒する恐れがあるので段差を解消してほしい。                           | 今後調査を行い対応を行う   | 県において対応予定              |
| 脇町小<br>1    | 老人ホーム跡地（現・保育所駐車場）周辺から脇町幼稚園までの坂 | 歩道が狭く、車道側に柵がない。坂なのでスピードを出して下りてくる車がいる。対向する車が歩道に乗り上げたりする時がある。         | 舗装の要望があり、舗装工事に向けて進めているところであるため、今後舗装工事の際に「通学路」の路面標示を併せて行う予定 | 市において対応予定              |
| 美馬小<br>1    | スクールバス（西1号車）の駐車場付近（杉尾神社南）      | 横断中に事故（過去に死亡事故）があった。南側駐車場から北側に県道を渡る際、横断歩道が近くにない。そのため横断歩道がない所を渡っている。 | 近辺に横断歩道の設置を検討  | 警察において対応予定             |
| 美馬小<br>2    | 美馬小から児童クラブ（旧重清東小）までの道          | 水路のフタとフタの間隙が10cmぐらい空いているところがある。<br>(数箇所)                            | 今後改良予定   | 市において対応予定              |
| 江原中<br>1    | 国道193号（江原中学校北）                 | 河川から枝が出ていて、足をひっかけてケガをした。草が茂っていて危険。                                  | 定期的に除草作業を実施  | 県において対応予定              |
| 江原中<br>2    | 新曽江谷橋西交差点から江原中学校まで             | 西側の道がボコボコしているので自転車で走っていると荷物が落ちたり、車道側に倒れたりしないか心配。                    | 今後改良予定   | 県において対応予定              |

令和5年度 通学路交通安全プログラム ハード対策箇所一覧

| 学校名 | 学校番号 | 場 所                     | 概 要   | 合同点検結果<br>(※ハード対策のみ記載)  | 通学路安全推進連絡協議会での<br>協議結果 |
|-----|------|-------------------------|---|---|------------------------|
| 江原中 | 3    | 株式会社国見電工南側の県道251号線交差点付近 | 過去に不審者情報が出ており、照明灯を設置してほしい。  | 道路照明灯を設置  | 県において対応予定              |
| 脇町中 | 1    | 脇町武道館の南側の坂道             | 夏になると、脇町武道館の南側道路に草が生えてくる。自転車や歩行者が茂っている草を避け、道路の中央部によって走るため、接触しそうになり危険。                                   | 定期的に除草作業を実施   | 市において対応予定              |
| 岩倉中 | 1    | 岩倉中学校の正門を出てすぐ           | 車が見えにくい。  | カーブミラーの設置を検討  | 市において対応予定              |
| 美馬中 | 1    | 美馬市美馬町岡①                | ため池に面した一車線しかない狭い市道であるが、池側に転落防止柵がないため、池への転落の危険がある。周囲には人家が少なく、人通りも少ないため、転落すれば重大事故につながる可能性がある。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラバーコーンの設置</li> <li>・防犯灯の設置</li> </ul> | 市において既に設置済み            |
| 美馬中 | 2    | 美馬市美馬町岡②                | カーブの内側に竹藪が生い茂って非常に見通しが悪いため、カーブミラーの設置をお願いしたい。特に西側からは急な下り坂となっているため、カーブの先の歩行者や自転車通行者の発見が遅れると事故につながる危険性が高い。 | カーブミラーの設置   | 市において既に設置済み            |
| 美馬中 | 3    | 美馬中央橋交差点から段の塚穴手前の県道     | 草が伸び、通行の妨げになっている。対向が合った場合避けられない。  | 定期的に除草作業を実施   | 県において対応予定              |

令和5年度 通学路交通安全プログラム ハード対策箇所一覧

| 学校名 | 学校番号 | 場 所                       | 概 要   | 合同点検結果<br>(※ハード対策のみ記載) | 通学路安全推進連絡協議会での<br>協議結果 |
|-----|------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 美馬中 | 4    | 鳴池線、川原町から東宗重にかけての道        | 車道の脇から歩道に草木がかぶさっているため、避けて通ると車道に出てしまい、車と接触する危険がある。         | 定期的に除草作業を実施            | 県において対応予定              |
| 美馬中 | 5    | 一番坂を登った所から入る鳴池線に沿った脇道     | 一車線の歩道のない道に両脇から木が覆い被さっているため、薄暗く人目もない。登下校時間にパトロールしてもらえないか。 | 外灯のLED化を行う             | 市において対応完了              |
| 三島中 | 1    | 国道192号線沿い（吉野川環境整備組合西側の歩道） | 夏季になると、路面中央から草が伸びて視界が悪く、自転車通学時に危険である。                     | 定期的に除草作業を実施            | 国において対応予定              |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |   |     |   |      |   |
|--|---|-----|---|------|---|
| 校区   | 江原  | 提出校 | 江原北小  | 学校番号 | 1 |
| 場所   | 落合橋と国道193号の交差点付近                          |     |   |      |   |
| 概要   | 歩道に段差があり、通学生、障がい者等が転倒する恐れがあるので段差を解消してほしい。 |     |   |      |   |
|  |   |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |   |     |   |      |   |
| 今後調査を行い対応を行う   |   |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |   |     |   |      |   |
| 県において対応予定  |   |     |   |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |   |     |   |      |   |
|--|---|-----|---|------|---|
| 校区   | 脇町  | 提出校 | 脇町小   | 学校番号 | 1 |
| 場所   | 老人ホーム跡地（現・保育所駐車場）周辺から脇町幼稚園までの坂                              |     |   |      |   |
| 概要   | 歩道が狭く、車道側に柵がない。坂なのでスピードを出して下りてくる車がいる。対向する車が歩道に乗り上げたりする時がある。 |     |   |      |   |
|  |   |     | <br> |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |   |     |   |      |   |
| <p>舗装の要望があり、舗装工事に向けて進めているところであるため、今後舗装工事の際に「通学路」の路面標示を併せて行う予定</p>                  |   |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |   |     |   |      |   |
| <p>市において対応予定</p>   |   |     |   |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |   |     |   |      |   |
|--|---|-----|---|------|---|
| 校区   | 美馬  | 提出校 | 美馬小   | 学校番号 | 1 |
| 場所   | スクールバス（西1号車）の駐車場付近（杉尾神社南）   |     |   |      |   |
| 概要   | 横断中に事故（過去に死亡事故）があった。南側駐車場から北側に県道を渡る際、横断歩道が近くはない。そのため横断歩道がない所を渡っている。 |     |   |      |   |
|  |   |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |   |     |   |      |   |
| <p>近辺に横断歩道の設置を検討</p>   |   |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |   |     |   |      |   |
| <p>警察において対応予定</p>  |   |     |   |      |   |



交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |                                      |     |   |      |   |
|--|--------------------------------------|-----|---|------|---|
| 校区   | 美馬                                   | 提出校 | 美馬小   | 学校番号 | 2 |
| 場 所  | 美馬小から児童クラブ（旧重清東小）までの道                |     |   |      |   |
| 概 要  | 水路のフタとフタの間隙が10cmぐらい空いているところがある。（数箇所） |     |   |      |   |
|  |                                      |     | <br> |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |                                      |     |   |      |   |
| 今後改良予定   |                                      |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |                                      |     |   |      |   |
| 市において対応予定  |                                      |     |   |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |                                    |     |   |      |   |
|--|------------------------------------|-----|---|------|---|
| 校区   | 江原                                 | 提出校 | 江原中   | 学校番号 | 1 |
| 場 所  | 国道193号（江原中学校北）                     |     |   |      |   |
| 概 要  | 河川から枝が出ていて、足をひっかけてケガをした。草が茂っていて危険。 |     |   |      |   |
|  |                                    |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |                                    |     |   |      |   |
| 定期的に除草作業を実施  |                                    |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |                                    |     |   |      |   |
| 県において対応予定  |                                    |     |   |      |   |



交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|   |  |     |   |      |   |
|---|--|-----|---|------|---|
| 校区  | 江原   | 提出校 | 江原中   | 学校番号 | 2 |
| 場所  | 新曽江谷橋西交差点から江原中学校まで                               |     |   |      |   |
| 概要  | 西側の道がボコボコしているので自転車で走っていると荷物が落ちたり、車道側に倒れたりしないか心配。 |     |   |      |   |
|  <p>江原中学校</p> |  |     | <br> |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）  |  |     |   |      |   |
| 今後改良予定  |  |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果   |  |     |   |      |   |
| 県において対応予定   |  |     |   |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |                            |  |     |      |   |
|--|----------------------------|--|-----|------|---|
| 校区   | 江原                         | 提出校  | 江原中 | 学校番号 | 3   |
| 場所   | 株式会社国見電工南側の県道251号線交差点付近    |  |     |      |   |
| 概要   | 過去に不審者情報が出ており、照明灯を設置してほしい。 |  |     |      |   |
|  |                            |  |     |      |  |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |                            |  |     |      |   |
| 道路照明灯を設置   |                            |  |     |      |   |
| 協議会での協議結果  |                            |  |     |      |   |
| 県において対応予定  |                            |  |     |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |   |     |   |      |   |
|--|---|-----|---|------|---|
| 校区   | 脇町  | 提出校 | 脇町中   | 学校番号 | 1 |
| 場 所  | 脇町武道館の南側の坂道   |     |   |      |   |
| 概 要  | 夏になると、脇町武道館の南側道路に草が生えてくる。自転車や歩行者が茂っている草を避け、道路の中央部によって走るため、接触しそうになり危険。 |     |   |      |   |
|  |   |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |   |     |   |      |   |
| 定期的に除草作業を実施  |   |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |   |     |   |      |   |
| 市において対応予定  |   |     |   |      |   |



交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |               |     |   |      |   |
|--|---------------|-----|---|------|---|
| 校区   | 岩倉            | 提出校 | 岩倉中   | 学校番号 | 1 |
| 場所   | 岩倉中学校の正門を出てすぐ |     |   |      |   |
| 概要   | 車が見えにくい。      |     |   |      |   |
|  |               |     | <br> |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |               |     |   |      |   |
| カーブミラーの設置を検討   |               |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |               |     |   |      |   |
| 市において対応予定  |               |     |   |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |   |     |   |      |   |
|--|---|-----|---|------|---|
| 校区   | 美馬  | 提出校 | 美馬中   | 学校番号 | 1 |
| 場所   | 美馬市美馬町岡①  |     |   |      |   |
| 概要   | ため池に面した一車線しかない狭い市道であるが、池側に転落防止柵がないため、池への転落の危険がある。周囲には人家が少なく、人通りも少ないため、転落すれば重大事故につながる可能性がある。 |     |   |      |   |
|  |   |     | <br> |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |   |     |   |      |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラバーコーンの設置</li> <li>・防犯灯の設置</li> </ul>      |   |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |   |     |   |      |   |
| 市において既に設置済み  |   |     |   |      |   |



交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|   |   |     |  |      |   |
|---|---|-----|--|------|---|
| 校区  | 美馬  | 提出校 | 美馬中  | 学校番号 | 2 |
| 場所  | 美馬市美馬町岡②  |     |  |      |   |
| 概要  | カーブの内側に竹藪が生い茂って非常に見通しが悪いため、カーブミラーの設置をお願いしたい。特に西側からは急な下り坂となっているため、カーブの先の歩行者や自転車通行者の発見が遅れると事故につながる危険性が高い。 |     |  |      |   |
|   |   |     |  |      |   |
|  |   |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）  |   |     |  |      |   |
| カーブミラーの設置   |   |     |  |      |   |
| 協議会での協議結果   |   |     |  |      |   |
| 市において既に設置済み   |   |     |  |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |                                  |     |  |      |   |
|--|----------------------------------|-----|--|------|---|
| 校区   | 美馬                               | 提出校 | 美馬中  | 学校番号 | 3 |
| 場所   | 美馬中央橋交差点から段の塚穴手前の県道              |     |  |      |   |
| 概要   | 草が伸び、通行の妨げになっている。対向が合った場合避けられない。 |     |  |      |   |
|  |                                  |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |                                  |     |  |      |   |
| 定期的に除草作業を実施  |                                  |     |  |      |   |
| 協議会での協議結果  |                                  |     |  |      |   |
| 県において対応予定  |                                  |     |  |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |   |     |  |      |   |
|--|---|-----|--|------|---|
| 校区   | 美馬  | 提出校 | 美馬中  | 学校番号 | 4 |
| 場所   | 鳴池線、川原町から東宗重にかけての道                                |     |  |      |   |
| 概要   | 車道の脇から歩道に草木がかぶさっているため、避けて通ると車道に出てしまい、車と接触する危険がある。 |     |  |      |   |
|  |   |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |   |     |  |      |   |
| 定期的に除草作業を実施  |   |     |  |      |   |
| 協議会での協議結果  |   |     |  |      |   |
| 県において対応予定  |   |     |  |      |   |



交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |   |     |   |      |   |
|--|---|-----|---|------|---|
| 校区   | 美馬  | 提出校 | 美馬中   | 学校番号 | 5 |
| 場所   | 一番坂を登った所から入る鳴池線に沿った脇道                                     |     |   |      |   |
| 概要   | 一車線の歩道のない道に両脇から木が覆い被さっているため、薄暗く人目もない。登下校時間にパトロールしてもらえないか。 |     |   |      |   |
|  |   |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |   |     |   |      |   |
| 外灯のLED化を行う   |   |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |   |     |   |      |   |
| 市において対応完了  |   |     |   |      |   |

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

|  |                                       |     |   |      |   |
|--|---------------------------------------|-----|---|------|---|
| 校区   | 三島                                    | 提出校 | 三島中   | 学校番号 | 1 |
| 場所   | 国道192号線沿い（吉野川環境整備組合西側の歩道）             |     |   |      |   |
| 概要   | 夏季になると、路面中央から草が伸びて視界が悪く、自転車通学時に危険である。 |     |   |      |   |
|  |                                       |     |  |      |   |
| 合同点検結果（※ハード対策のみ記載）   |                                       |     |   |      |   |
| 定期的に除草作業を実施  |                                       |     |   |      |   |
| 協議会での協議結果  |                                       |     |   |      |   |
| 国において対応予定  |                                       |     |   |      |   |