

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
1	藍住東小学校	藍住町勝瑞 成長・東勝地・正喜地境交差点	信号のない交差点。車の通行量が非常に多いうえ、見通しも悪く、スピードを出している車が多い。通学路として児童の横断が多い場所でもあり、保護者から信号機の設置を願う声が非常に多い。
2	藍住東小学校	藍住町勝瑞 成長・正喜地境三叉路 (上記交差点南100m)	信号のない三叉路。横断歩道はあるが、車の通行量が非常に多いうえ、見通しも悪く、スピードを出している車が多い。通学路として児童の横断が多い場所でもある。
3	藍住東小学校	藍住町勝瑞正喜地 県道徳島北灘線から分岐し 勝瑞城館跡へ抜ける道路 分岐点を南から北進して初めの交差点	交通量が多く、スピードを出している車も多い。道路を横断して渡る児童がいるが、近くに横断歩道がなく危険。横断歩道の設置が望まれる。
4	藍住東小学校	藍住町勝瑞東勝地 さいとう不動産横三差路	見通しの悪いカーブで車がスピードを出している。近くの横断歩道まで歩道のない側を通り児童は登校している。交通量も多く危険。
5	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 東小学校南 小林治療院前交差点	南北方向の横断歩道はあるが、東西の横断歩道がない。道路東側の住宅から、学校側の歩道へ登下校で小学生は横断するため、横断歩道の設置を望む。また、中学生も横断して登下校しているものも多い。南北方向の横断歩道も消えて見えなくなっている。歩道の段差も大きい。
6	藍住東小学校	藍住町勝瑞西勝地 株式会社スパークル前信号南三差路	カーブミラーはあるが見通しが非常に悪く、道幅も狭い。車も自転車もよく通りスピードも出ている。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
7	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 株式会社スパークル前点滅信号より南の住宅地へ抜ける道路	近年学校西側で住宅が増えており、児童の通学路として利用している。住宅地から出てくる道との交差点が見通しが悪く危険。中学生も登下校でよく住宅地の道を利用している。側溝にも隙間があり、子どもが足を落とし込む危険がある。
8	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 理容サミット前交差点	県道徳島北灘線の交通量の多い交差点だが、信号機なし。小学生は登下校では横断していないが、中学生が登下校時横断する。なお、小学生も普段の生活では利用しており、信号機の設置が望まれる。
9	藍住東小学校	藍住町勝瑞字東勝地 さいとう不動産東～橋齒科の町道	勝瑞駅方面への抜け道として朝の通勤通学時間帯には自動車、自転車の通行も多い。道幅が狭く、スピードを出す車もあり危険。
10	藍住東小学校	藍住町勝瑞字東勝地 麵処みのり西～勝瑞駅の町道	勝瑞駅方面への抜け道として朝の通勤通学時間帯には自動車、自転車の通行も多い。横断歩道はあっても、道幅も狭く危険。
11	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 クリーニングさたけ前交差点	東中方面から県道徳島北灘線への抜け道として車の通行が増加。見通しが悪く危険。児童の横断ポイントでもあり、信号機の設置を望む声がある。
12	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 幸島団地北側道路	東中方面から県道徳島北灘線への抜け道として車の通行が増加。スピードを出している車も多い。注意喚起の表示等の設置を望む。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
13	藍住東小学校	藍住町勝瑞西地 乙瀬東新田の住宅南の交差点	交差点近くに大型のごみ置き場があり、北側の住宅（川崎橋方面）からの歩行者は見えにくくなる。東西を走る車も多く、危険である。横断歩道もない。ごみ置き場をもう少し西側に移動するなど安全対策を望む。
14	藍住東小学校	藍住町勝瑞正喜地 県道徳島北灘線からの分岐点	押しボタン信号はあるが、県道に沿っての歩行者の信号がなく、道路の横断が危険。
15	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校西	学校西側の住宅のブロック塀が宅地と道路との高低差もあり高い。学校出入口付近でもあり、危険。
16	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校北 近藤紡績徳島工場入口	KSプランニング入口のブロック塀が通学路に面しており、高さも高い。 草の手入れもされていない。
17	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校北 藍住セレモニー～学校への道路	道路の幅が狭くブロック塀と生垣に挟まれ見通しも悪い。木が生い茂って道路にかかり、通行の邪魔になることもある。
18	藍住東小学校	藍住町勝瑞字西勝地 徳島北灘線 武田石油より北	道路の幅が狭く、民家のブロック塀が両側にある。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
19	藍住東小学校	勝藍住町勝瑞字東勝地 勝瑞城館跡東側	勝瑞城館跡のブロック塀が歩道に面しており危険。
20	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 プラスクリーニング東 民家ブロック塀	東幼稚園方面からの児童の通行量の多い通学路。歩道に民家のブロック塀が面しており、危険。
21	藍住東小学校	藍住町勝瑞字成長 藍住東小学校東 通用門出入口付近	駐車場への通用門の出入口付近の見通しが悪い。通用門を出てすぐのところには横断歩道があるが、歩道がなくなったところがあり、危険。登下校時には立哨指導をしている。横断歩道も見えにくくなってきている。
22	藍住東小学校	藍住町勝瑞 勝瑞城館跡東側道路～見性寺西側道路	交通量の多い道路だが、街灯がなく夕方から夜は真っ暗になる。
23	藍住東小学校	藍住町勝瑞 南陽神社南道路	道幅が狭く、車が通ると危険。人通りが少なく、夕方が来ると暗い。
24	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 東小学校西側町道 東小学校職員駐車場入り口付近の側溝コンクリート蓋	側溝コンクリート蓋が割れている。応急処置として鉄板を設置しているが、鉄板のずれや冬場の凍結等で危険。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
25	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 プラスクリーニング前交差点	登下校時には地域の見守り隊の協力を得ながら、立哨指導をしているが、朝は交通量が多く、横断時には危険が伴う。また、車両用の信号に重なるように電線が張られている(特に北向き)ので、視認性が悪い。
26	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 たとみ酒店前三叉路	西から東に向かう高校生の自転車通学路になっている。見通しが悪く、以前、南から通学している児童との接触事故があった。
27	藍住東小学校	藍住町勝瑞正喜地 徳島市・北島町との境一帯	幅員が狭く、見通しの悪い道が多くある。また、蓋や柵のない水尾川もあり、通学に危険が伴う可能性がある。新興住宅地なので、今後、本校に通学する児童の増加も見込まれる。
28	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 藍住ニュータウン路地	カーブミラーはあるものの、見通しが悪い。特に朝夕は、車・バイクがスピードを出して通行しており、非常に危険。(中学生の自転車も通っている。)歩道の設置等、道路の改修を望む声あり。
29	藍住東小学校	藍住町勝瑞西勝地 村上工務店付近の道路	水路があり道が狭い上に、通行量が多い。
30	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 徳島市応神町との境の道路	道が広く、通行量が多い。一方、路肩には水路があり、子どもが転落する危険がある。また、水たまりもあり、大きくよけないといけないため、よけた車が子どもに接近し、危険。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
31	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 中央公園付近	路上駐車が複数台あり、危険がある。
32	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 八坂神社付近	歩道がなく危険。歩道があるところも、車が通ると道幅が狭くなる。
33	藍住東小学校	藍住町勝瑞若宮 立哨箇所K	車の通行量が多く、登下校に危険がある。
34	藍住東小学校	藍住町勝瑞幸島 緑が丘団地の路地	見通しが悪く、西から東へ通行、また左折する際に前から来る車が見えない。(スピードを落とさない車がほとんど)
35	藍住東小学校	藍住町勝瑞新田 日垂化学鳴門工場横から県道14号交差点に至るまでの道路	ガードレールがない上、歩道が狭く、通学するのに危険である。スピードを出して通る車も多い。

No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容
36	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長・東勝地の境 東幼東側の三叉路	道幅が狭く、カーブミラーはあるが危険。
37	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 東小西側（成長191番地）付近の道路	舗装された遊歩道があるが、雨の日や雪の日などはよく滑る。
38	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 株式会社スパークルと愛日ハイツ間の道路	側溝に子どもが足を落とし込む程度の隙間がある。ぐらつきもあり危険。
39	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 藍住東小西側の道路 近藤紡績所～体育館南までの間	道路の舗装が痛んでおり、粗い石が目立つ。児童の通学路であり、転倒した際に裂傷となる可能性が高い。
40	藍住東小学校	藍住町勝瑞成長 吉田行政書士事務所横のあぜ道	地域住民の生活道となっているが、徳島・北灘線を通行する車からは、建物の影で見通しが悪く、急に飛び出すと衝突する危険がある。
41	藍住東小学校	千間堀沿い道路（東幼稚園～勝瑞駅方面）	大雨の際、川から水があふれ冠水する所もある。