

R3年度末 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		桑野 小学校						
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R4.2.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道195線と県道24線	阿南市桑野町中野の交差点	国道と県道が交差する信号交差点で、車の往来が多い。道幅も狭いため、児童が危険にさらされている。	(1)登校時の立哨・パトロール (2)交通当番による登校時指導、及び下校時の地域交通ボランティアによる交通指導 (3)路面標示等の設置	(1)適宜実施 (2)毎日実施 (3)工事終了	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
②	交通	国道195線	阿南市桑野町中野の交差点前	歩道がなく、道幅も大変狭いため、登下校時に危険度が高い。	(1)登校時の立哨・パトロール (2)地域交通ボランティアによる交通指導 (3)路面標示等の設置	(1)適宜実施 (2)毎日実施 (3)工事終了	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
③	交通	国道195線	阿南市桑野町鳥居前	点滅信号の横断歩道で、車の往来が多い。スピードを出す車が多く、横断時に危険にさらされている。	(1)パトロール (2)年度当初、交通安全教室において点滅信号の横断歩道通行時の訓練と注意喚起	(1)適宜実施 (2)4月以降継続的に注意喚起	(1)警察(地域課) (2)学校	
④	交通	国道195線	阿南市内原町中分井ノ坪	点滅信号の横断歩道で、トラックなどの大型の自動車が多く、大変見通しも悪いため、横断時に危険にさらされている。	(1)パトロール (2)児童・保護者への注意喚起	(1)適宜実施 (2)随時実施	(1)警察(地域課) (2)学校	
⑤	交通	岡本第一踏切 市道中富筒崎線	阿南市桑野町岡本JR桑野駅周辺の踏切	車の対向も厳しく、踏切の横断時に危険にさらされている。	(1)パトロール (2)年度当初、交通安全教室において踏切横断時の訓練と注意喚起	(1)適宜実施 (2)4月以降継続的に注意喚起	(1)警察(地域課) (2)学校	
⑥	交通	県道24線	阿南市桑野町幸堂38番地	歩道がない急なカーブ道で、見通しが大変悪い。スピードをだす車が多く、登校時に児童が危険にさらされている。	(1)パトロール (2)安全指導・注意喚起 (3)外側線の引き直し	(1)適宜実施 (2)随時実施 (3)工事終了	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
⑦	交通	県道24線	阿南市桑野町西谷羽落神社	歩道がない急なカーブ道で、見通しが大変悪い。スピードをだす車が多く、登校時に児童が危険にさらされている。	(1)パトロール (2)安全指導・注意喚起 (3)外側線の引き直し	(1)適宜実施 (2)随時実施 (3)工事終了	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
⑧	防犯	市道大地山口線 市道井ノ口原光源寺線	阿南市桑野町柳田付近	街頭がなく、人通りも少ない。	(1)パトロール (2)安全指導・注意喚起 (3)定期的なパトロールの実施	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)定期的に実施	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)青少年健全育成センター	
⑨	防犯	国道195線	阿南市桑野町竹ノ内口付近	街頭がなく、人通りも少ない。	(1)パトロール (2)児童・保護者への注意喚起 (3)定期的なパトロールの実施	(1)適宜実施 (2)随時実施 (3)定期的に実施	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)青少年健全育成センター	
⑩	防犯	市道鳥居前蛭地線	阿南市桑野町山路付近	街頭がなく、人通りも少ない。	(1)パトロール (2)児童・保護者への注意喚起 (3)定期的なパトロールの実施	(1)適宜実施 (2)随時実施 (3)定期的に実施	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)青少年健全育成センター	