

令和6年度 通学路交通安全プログラム ハード対策箇所一覧

学校名 学校番号	場 所	概 要	合同点検結果 (※ハード対策のみ記載)	通学路安全推進連絡協議会での 協議結果
江原北小 1	国道193号沿い（旧ゲートボール場 辺りから、新守山美容室辺りまでの 区間）の山側の歩道	江原北小学校や江原中学校への通学路であるが、草が大量に生えている時があり、歩道が隠れている。	定期的なパトロール及び除草作業を行う。	県において対応予定
江原北小 2	江原北小学校北側 国道193号沿い	江原北小学校から北部地域は歩道が整備されていない（外側線も消えている箇所もある）。大型車両が多く走行している中、道路照明の設置が少ないため、日没後は暗闇を通行しなければならず大変危険。	歩道整備は難しいが、道路照明については設置状況を確認し、新設を検討する。	県において対応予定
江原中 1	江原南小学校西側交差点	カーブミラーで子どもの姿が見られない。死角ができています。	カーブミラーのサイズアップ等を検討する。	市において対応済 (江原南小側のミラーはΦ800mmにサイズアップ済み。)
江原中 2	国道193号沿いの歩道（江原中学校 から四国銀行脇町支店前交差点まで の区間）	歩道がボコボコであるため、転倒の危険性がある。	県において、予算の確保ができ次第、区間を区切って舗装していく。	県において対応予定
美馬中 1	美馬小中学校前市道	40km/hの速度制限ですが、速度超過の車両が多い。	ゾーン30プラスを整備することで、速度抑制を図る。	警察・市において対応予定
三島中 1	旧たまずさ駐車場近くのT字路	上から降りてくると左側だけカーブミラーがなく、道まで出ないと確認できない。	点検時既にミラー設置完了済であることを確認。	市において対応済

令和6年度 通学路交通安全プログラム ハード対策箇所一覧

学校名	学校番号	場 所	概 要	合同点検結果 (※ハード対策のみ記載)	通学路安全推進連絡協議会での 協議結果
三島中	2	浄園前坂を下った先の信号の所	横断歩道がないため危険。	警察において横断歩道の設置を検討。	警察において対応予定

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

校区	江原	提出校	江原北小	学校番号	1
場所	国道193号沿い（旧ゲートボール場辺りから、新守山美容室辺りまでの区間）の山側の歩道				
概要	江原北小学校や江原中学校への通学路であるが、草が大量に生えている時があり、歩道が隠れている。				
					
合同点検結果（※ハード対策のみ記載）					
定期的なパトロール及び除草作業を行う。					
協議会での協議結果					
県において対応予定					

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

校区	江原	提出校	江原北小	学校番号	2
場 所	江原北小学校北側 国道193号沿い				
概 要	江原北小学校から北部地域は歩道が整備されていない（外側線も消えている箇所もある）。大型車両が多く走行している中、道路照明の設置が少ないため、日没後は暗闇を通行しなければならず大変危険。				
 <p>江原北小学校</p>					
合同点検結果（※ハード対策のみ記載）					
歩道整備は難しいが、道路照明については設置状況を確認し、新設を検討する。					
協議会での協議結果					
県において対応予定					

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

校区	江原	提出校	江原中	学校番号	1
場 所	江原南小学校西側交差点				
概 要	カーブミラーで子どもの姿が見られない。死角ができています。				
					
					
合同点検結果（※ハード対策のみ記載）					
カーブミラーのサイズアップ等を検討する。					
協議会での協議結果					
市において対応済 (江原南小側のミラーはΦ800mmにサイズアップ済み。)					

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

校区	江原	提出校	江原中	学校番号	2
場 所	国道193号沿いの歩道（江原中学校から四国銀行協町支店前交差点までの区間）				
概 要	歩道がポコボコであるため、転倒の危険性がある。				
					
合同点検結果（※ハード対策のみ記載）					
<p>県において、予算の確保ができ次第、区間を区切って舗装していく。</p>					
協議会での協議結果					
<p>県において対応予定</p>					

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

校区	美馬	提出校	美馬中	学校番号	1
場 所	美馬小中学校前市道				
概 要	40km/hの速度制限ですが、速度超過の車両が多い。				
					
合同点検結果（※ハード対策のみ記載）					
<p>ゾーン30プラスを整備することで、速度抑制を図る。</p>					
協議会での協議結果					
<p>警察・市において対応予定</p>					

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

校区	三島	提出校	三島中	学校番号	1
場 所	旧たまずさ駐車場近くのT字路				
概 要	上から降りてくると左側だけカーブミラーがなく、道まで出ないと確認できない。				
					
合同点検結果（※ハード対策のみ記載）					
<p>点検時既にミラー設置完了済であることを確認。</p>					
協議会での協議結果					
<p>市において対応済</p>					

交通安全プログラムにおける合同点検 実施箇所別結果詳細

校区	三島	提出校	三島中	学校番号	2
場 所	浄園前坂を下った先の信号の所				
概 要	横断歩道がないため危険。				
			 		
合同点検結果（※ハード対策のみ記載）					
警察において横断歩道の設置を検討。					
協議会での協議結果					
警察において対応予定					