様式2　点検箇所一覧（交通安全）

南小松島小学校　　令和3年12月

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	T
学校番号	学校名	全生徒数	通し番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	危険な状況の内容	画像のファイル名	通学人数	指定通学路	備　考
02	南小松島小学校	420	1	市道	小松島町高須（松高南西角）～芝生町横須（保育園付近）	道幅が狭い。交通量が多い。歩道が少ない。50km/h以上で走る車も見かける。速度を抑制する方法は無いものか。		100	○	
02	南小松島小学校	420	2	市道	小松島町高須（松高南西角）～芝生町横須（保育園付近）	たくさんの電信柱が道路の路肩に建っており、児童はそれを車道側によけて通学している。電線の地中化はできないか。		100	○	
02	南小松島小学校	420	3	市道	日開野町行地　自動車修理工場付近の交差点	交通量が多い。スピードを出して通る車も多い。見通しが悪く、危険。自転車に乗った中学生もよく通る。一部カラー舗装をしてくれているが、さらなる対策をお願いしたい。		50	○	
02	南小松島小学校	420	4	市道	日開野町破閑道・横須スーパー駐車場出入口付近、元薬局北の交差点付近	スーパーへの出入口なので車がよく出入りする。見通しが悪く、児童が登下校するのに危険。		30	○	
02	南小松島小学校	420	5	市道	小松島町高須　松高南西角の南	用水路に鉄板などの蓋がなく、危険。		70	○	
02	南小松島小学校	420	6	市道	小松島町南開・高須、日開野町行地　八坂神社	東西・南北とも道が細いが、よく車が通り、見通しも悪いため危ない。		60	○	
02	南小松島小学校	420	7	市道	小松島町南開・日開野町行地　八坂神社付近から　踏切付近まで	用水路の横に何カ所か柵がないところがあり、児童が遊んでいることがある。注意することも必要だが、鎖などで入りにくくすることも必要。		60	○	
02	南小松島小学校	420	8	市道	堀川町1・2　南小北西角にある歩道橋北詰から整形外科前交差点	学校側から歩道橋を通って降りたところ（北側）の道路の路肩が極端に少なく、危険。車もよく通る。		10	○	
02	南小松島小学校	420	9	県道徳島小松島線（120号線）・市道	金磯町3・6・7　県道から貯木場へ繋がる三叉路の横断歩道	信号無視が多い。特に、貯木場方面から来て左折し明石方面へ行く車は、信号の青の時間が短いのか赤になってもかなり速いスピードで通過しようとする。大型車の通行も多い。また、歩行者用信号のどちらが光っているのか分かりづらい。		10	○	
02	南小松島小学校	420	10	県道徳島小松島線（120号線）	金磯町8・13　鉄鋼団地前バス停付近の横断歩道	信号が赤になってもかなり速いスピードで通過しようとする車をよく見かける。		20	○	